

MOLDURAS – Mouldings | Moulures | Molduras

Descrição Técnica – Technical Description | Description Technique | Descripción Técnica

Molduras produzidas com suporte em painel de fibras de média densidade, revestidas por intermédio de PUR a polilaminado, folha de madeira ou papel melamínico, podendo ser envernizadas ou lacadas.

Mouldings produced with core in medium density fibreboard, coated by PUR with polilaminate, wood veneer, or melaminic paper, and the finishing can be varnished or lacquered.

Moulures fabriquées avec panneau de fibres de moyenne densité, revêtus par PUR avec polymère, placage de bois, ou papier mélaminic, et la finition peut être vernis ou laqué.

Molduras producidas con soporte en panel de fibras de densidad media, recubiertas por PUR con polilaminado, chapa de madera, o papel melamínico, puede el acabado ser barnizado o laca.

Normativo Aplicável – Applicable Standards | Normes Applicables | Normas Aplicables

Norma Standard Norme Norma	Características Físico-Mecânicas Physico-Mechanical Characteristics Caractéristiques Physico-Mécaniques Características Físico-Mecánicas	Valor Value Valeur Valor
EN 324-1	Tolerância de Espessura (mm) Thickness Tolerance Tolérance d'Épaisseur Tolerancia de Espesor	+/- 1,0mm
EN 324-1 e 2	Tolerância de Comprimento/Largura Tolerance Length/Width Tolérance Longueur/Largeur Tolerancia Largo/Ancho	+/- 1,0mm

Manuseamento, Armazenagem e Limpeza – Handling, Storage and Cleaning | Manutention, Stockage et Nettoyage | Manipulación, Almacenamiento y Limpieza

No que concerne ao manuseamento, a paletização ou empilhamento do produto deve ser realizada sem tocar ou roçar os perfis entre si, de modo a evitar o aprisionamento de partículas de qualquer tipo entre os perfis. Deve ser evitada exposição prolongada do produto à luz direta solar ou outras fontes de calor. A armazenagem deve ser efetuada em local bem ventilado.

A temperatura de armazenagem deve situar-se entre os 10 e os 30º C, e a humidade relativa entre os 30 e os 70%.

Para a limpeza não é aconselhado o uso de produtos químicos ou abrasivos, sendo recomendada a utilização unicamente de água e sabão para a limpeza do produto. Não se recomenda a utilização de panos de limpeza abrasivos.

With respect to handling, the palletizing and stacking of the product must be performed without touching or rubbing the profiles together so as to avoid entrapment of particles of any kind between the profiles. Prolonged exposure of the product to direct sunlight or other heat sources should be avoided. The storage must be done in a well ventilated place.

The storage temperature should be between 10 and 30 °C, and the relative humidity between 30 and 70%.

For cleaning is not advisable to use chemical or abrasive products, being recommended the use only of water and soap to clean the product. The use of abrasive cleaning cloths is not recommended.

En ce qui concerne la manipulation, l'empilage et palettisation du produit doivent être effectués sans le toucher ou le frottement des profilés entre eux de manière à éviter l'emprisonnement des particules de toute nature entre les profilés. Une exposition prolongée du produit directement au soleil ou autres sources de chaleur doit être évitée. Le stockage doit être effectué dans un endroit bien ventilé.

La température de stockage doit être comprise entre 10 et 30 °C, et l'humidité relative entre 30 et 70%.

Pour le nettoyage n'est pas conseillé d'utiliser des produits chimiques ou abrasifs, étant recommandé l'utilisation que de l'eau et du savon pour nettoyer le produit. L'utilisation de chiffons de nettoyage abrasifs n'est pas recommandée.

Con respecto a la manipulación, el paletizado y apilado del producto deben ser realizadas sin tocar o frotar las molduras entre sí, a fin de evitar el atrapamiento de partículas de cualquier tipo entre las molduras. La exposición prolongada del producto a la luz solar directa o otras fuentes de calor debe ser evitado. El almacenamiento debe hacerse en un lugar bien ventilado.

La temperatura de almacenamiento debe estar entre 10 y 30 °C, y la humedad relativa entre 30 y 70%.

Para la limpieza no es aconsejable el uso de productos químicos o abrasivos, y se recomienda el uso sólo de agua y jabón para limpiar el producto. No se recomienda el uso de paños de limpieza abrasivos.

Ficha Técnica: FT 16
 Revisão: 01
 Data: 20/05/2014

Elaborado por: _____

Aprovado por: _____
